


LAN ケーブルの挿入場所につきまして

下記の赤い円のポート(eth0)に LAN ケーブルの挿入をお願いいたします。



電源ケーブルの挿入場所につきまして

下記の赤い円に、電源ケーブルの挿入をお願いいたします。



電源ケーブル、LAN ケーブル挿入後、電源ボタン(緑色の円)を押し、電源を入れたのち、PC 端末のブラウザにて管理画面の URL にアクセスを行いますと、ユーザ名とパスワードを聞かれますので、X-MON の項目の ID、PASS を入力してください。X-MON の Web 管理画面にアクセスする事が出来ます。